



Fecha de la Creación:
26/10/09

Fecha de la
Actualización:

04/05/11

Edición:02

Pág:2

BOLETÍN TÉCNICO INFORMATIVO

CIRCULAR INFORMACIÓN PARA:

- Uso exclusivo para Representantes
- Representante, Puestos de Servicio
- Representante, Puesto de Servicio y Clientes
- Disponible en el Sitio Marcopolo


ACCIONES NECESARIAS:

- Informativo
- Requiere acciones inmediatas
- Acciones conforme la ocurrencia


ASUNTO:

REGULACIÓN DEL CONJUNTO DEL MECANISMO SATÉLITE DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

Informamos que el Conjunto del Mecanismo Satélite, localizado en el tablero de los coches interprovinciales G7, motor trasero, posee un sistema de regulación en el LD y LI, el cual permite ajustar la presión de las partes móviles del tablero, cuando sea necesario.



El ajuste de presión debe ser efectuado por el tornillo destacado (Fig. 1), girándolo para el sentido horario (+ presión) o antihorario (- presión), pero para acceder al mismo, es necesario retirar el acabado frontal del tablero (Fig. 2) y también la chapa de acceso a los equipos eléctricos en el interior del tablero (Fig. 3).



Atentamente

Sérgio L. Cornelli

Depto. de Asistencia Técnica

Elaborado por:	Aprobado por:
	Sérgio L. Cornelli
	Coordinador de Asistencia Técnica